



Fiche Technique Traitement des surfaces

Cristaux de soude 1,8 kg



CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Simple, économique, efficace.
- ❑ Pour le nettoyage de la verrerie, la vaisselle, les surfaces grasses, le linge, la tuyauterie, la futaie.

MODE D'EMPLOI

- ❑ Verres, carafes, bouteilles, flacons: 50 à 100 g/litre d'eau. Agitez, laissez agir quelques heures. Rincez à l'eau potable. Faites sécher goulot en bas. La vaisselle retrouve tout son éclat.
- ❑ Vaisselle: 15 g/litre d'eau chaude. Lavez, rincez à l'eau potable. La vaisselle retrouve tout son éclat.
- ❑ Surfaces grasses: plan de cuisson, dessus de hotte, aérateur, poubelle, porte de four ou taches de graisse incrustées. 100 g/bassine d'eau chaude. Rincez. Essuyez avec un torchon sec.
- ❑ Linge: trempage du linge très sale. 50 g/litre d'eau. Faites tremper une nuit avant le lavage du linge à la main ou en machine 10 g/litre d'eau. Rincez.
- ❑ Tuyauterie: débouchage des évacuations d'eau. 500 g/seau d'eau bouillante. Versez la solution, les dépôts et les bouchons graisseux disparaissent.
- ❑ Futaie: fûts, tonneaux, barriques. 100 g/litre d'eau bouillante. Remplissez le fond du récipient. Agitez. Rincez à l'eau potable tiède jusqu'à ce que l'eau soit parfaitement claire. Faites sécher bonde en bas.

CONDITIONNEMENT

PRODUIT	CODE PRODUIT	GENCOD	UNITÉS PAR CARTON	CARTONS PAR COUCHE	CARTONS PAR PALETTE	NOMBRE DE COUCHES
Cristaux de soude 1,8kg	PV00465101	3059940046514	9	11	44	4